

Kiolvasó firmware riport

Legújabb firmware verziók:
RBMS: 1.31
RBMS2: 1.31

Név	Telephely neve	Gyári szám	Firmware
Verzió: RBMS			
MINTAMUANYAG1	Minta Műanyaggyár 1	B003E6B19	RBMS Rev: v0.31
BPROF	Üzemelműk-informatikus szak	B003FFC84	RBMS Rev: v1.20
PELDA	Példa telephely	B00400B08	RBMS Rev: v1.24
REPORTING	Riport	B0040784D	RBMS Rev: v1.24
MINTAMUANYAG2	Minta Műanyaggyár 2	B003E8A3F	RBMS Rev: v1.27
BUDA	Buda	B00400041	RBMS Rev: v1.30

Verzió: RBMS2			
PEST	Pest	B00460D7A	RBMS2 Rev: 1.30

Jelentés a kiolvasók által használt szoftverről, verzióként (RBMS, RBMS2) csoportosítva.
Megvizsgálja az egyes verziók esetében melyek a legfrissebb firmware-ek, majd verzió szerint növekvő sorban megjeleníti, mely kiolvasók futtatnak ennél régebbi firmware-t

EnerSys Admin hozta létre 2026-02-25 16:20:24 UTC
EnerSys Admin frissítette 2026-02-25 16:22:18 UTC